

6-Axis беспроводный мачЗ с ЧПУ 6 хандвхил для [Ги 3040](#) и [Ги 6040](#) Основные характеристики:

Серия пультов дистанционного управления, предоставляя файлы библиотек DLL для клиентов для выполнения двух работ, которые подходят для собственного множества систем управления. Серия пульта дистанционного управления, основанная на системе Windows.

- Радиочастотная частота: 433 МГц, ISM, TX-10дБ и чувствительность RX-98дб
- USB-приемник 6 осей (x, y, z, a, b, ось c) с ЖК-дисплеем в реальном времени
- Поддержка 128 * точечных данных с матрицей
- Поддержка 100ппр функции электронного маховика.
- поддержка 13 сочетаний клавиш, пользователь имеет право определять функцию
- Расстояние для беспроводной передачи 40 метров
- 64 частота передачи инфекции, сильная антиинтерференция, стабильная и надежная; зазор канала-1 МГц
- низкое энергопотребление, 2 батареи AA в течение 1 месяцев
- Проектирование промышленных классов, проектирование с целью проверки пыли, стабильное и надежное

В комплект входят:

- 1x 6-ось Wireless мачЗ 6 с ЧПУ хандвхил.
- 1x беспроводной приемник
- 1x вариант защиты
- 1x английская Инструкция
- 1x CD

-Радиочастотная частота: 433 МГц, ISM, TX-10дБ и чувствительность RX-98дб. USB-приемник 6 осей (x, y, z, a, b, ось c) с отображением в реальном времени ЖК-дисплея.

-Поддержка 128 * табличных данных с поддержкой 64 точек. Поддержка 100ппр функции электронного маховика.

-поддержка 13 сочетаний клавиш, пользователь имеет право определять функцию.

-Расстояние для беспроводной передачи 40 метров. 64 частота каналов передачи, сильная антиинтерференция, стабильная и надежная; зазор канала — 1 МГц. Низкое энергопотребление, 2 батареи AA на 1 месяц. Проектирование промышленных классов, проектирование с целью проверки пыли, стабильное и надежное.

Функция переключателя диапазона:

Управление различными функциями штурвала с помощью переключателя области данных.

Разъяснен:

1. Основные сведения об успехе: при нажатии кнопки получается значение ключа, указывающее на срабатывание индикатора, что указывает на успешную операцию ключа.
2. Индикатор скорости: когда переключатель диапазона выбирается для выбора 1х, 10-кратного, 100, 1000кс, ЖК-дисплей: 0,001, 0.01, 0, 1, 6.
3. выбранное местоположение оси: положение переключателя выбора оси, выбрана ось ЖК-дисплея. Координатная ось КС:КС заготовки, Механическая координация осей 1х: х.









04 Applications ChinaCCzone

Эта 6-мачЗ с ЧПУ 6 Кулон хандвхил может применяться к различным системам с ЧПУ, пригодными для использования в промышленности: [Лазерная гравировка](#) промышленности, [Станки с мини-ЧПУ](#) промышленность, токарный станок с ЧПУ, лазерная режущая машина, режущая машинная промышленность, плазменная резка, Машиностроение, Автоматизация производства.

Для чинакнкзоне [Мини-5-Axis с ЧПУ Ги-3040 и Ги-6040](#), если требуется сделать все 5 осей под контролем 6 кулона с ЧПУ, вам нужно владеть этим.



Чинакнкзоне Группа всегда приветствует клиентов со всего мира, чтобы посетить и давайте дадим лучшие модели диффирент **Мини-компьютер** для пользователей вместе.



06

Certifications

China  zone



07

Company culture

China  zone

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



