

01 Product Highlight

China  zone

6-Achs-Mach3 CNC MPG-Anhänger-Handrad für [HJ. 3040](#) und [HJ. 6040](#) Hauptmerkmale:
Die Reihe der Fernbedienung, die dll-Bibliothek-Dateien für Kunden zur Durchführung der 2-Entwicklung, geeignet für die eigenen Kunden eine Vielzahl von numerischen Kontrollsystem.
Die Reihe der Fernbedienung, basierend auf dem Windows-System.

- Radio-Frequenz: 433 MHz, ISM, die TX-Stromversorgung ist 10dB und die Rx-Empfindlichkeit ist 98dB
- USB-Receiver 6 Achsen (x, y, z, a, b, c Achse) mit LCD-Display in Echtzeit
- unterstützt 128 * 64 Dot Matrix Input
- Unterstützung 100PPR elektronischer Hand Wheel-Funktion.
- Unterstützung der 13 Tastenkombinationen, ist der Benutzer frei, die Funktion zu definieren
- drahtlose Transmission von 40 Metern
- 64 Kanal Frequenz-Hopping-Getriebe, starke Anti-Interferenz, stabil und zuverlässig; der Kanal GAP ist 1 MHz
- Low Power Design, 2 AA Batterie für 1 Monat
- Industrial Grade Design, Dust Proof Design, stabil und zuverlässig

Das Paket beinhaltet:

- 1 x 6-Achs-Mach3 MPG-Anhänger CNC-Handrad.
- 1 x kabelloser Receiver
- 1 x Schutz Case
- 1 x englischer Unterricht
- 1 x CD

02 Parameters

China  zone

-Radio-Frequenz: 433 MHz, ISM, die TX-Stromversorgung ist 10dB und die Rx-Empfindlichkeit ist 98DB. USB-Receiver 6 Achsen (x, y, z, a, b, c Achse) mit LCD Display Realtime Display.

-unterstützt 128 * 64 Dot-Matrix-Input. Unterstützung 100PPR elektronischer Hand Wheel-Funktion.

-unterstützt die 13 Tastenkombinationen, ist der Benutzer frei, die Funktion zu definieren.

-drahtlose Transmission Distanz von 40 Metern. 64 Kanal Frequenz-Hopping-Getriebe, starke antiinterferenz, stabil und zuverlässig; der Kanal GAP ist 1 MHz.

Low Power Design, 2 AA Batterie für 1 Monate. Industrial Grade Design, Dust Proof Design, stabil und zuverlässig.

Band Switch-Funktion:

Um die verschiedenen Funktionen des Handrad über den Band-Schalter zu kontrollieren.

Erklärung:

1. Key Success Indikation: Wenn Sie die Taste drücken, empfängt der Schlüssel-Wert, der Indikator Blinker über, der einen erfolgreichen Schlüssel-Vorgang anzeigt.
2. Geschwindigkeit Indikator: Wenn der Band-Schalter zu wählen 1 x, 10 x, 100 x, 1000 x, der LCD-Display-Wert: 0,001, 0,01, 0,1, MPG.
3. Achse gewählte Position: Achse Selection Switch Position, LCD-Display-Achse ausgewählt. X Werkstück-Koordinate, 1 x: x-Achse mechanische Koordinate.

03 Product Images

China  zone







05 Factory Tour

Chinacnczone Das Team begrüßt immer Kunden aus aller Welt, um unsere Fabrik, und lassen Sie uns die besten diffrent Modelle liefern **Mini-CNC-Maschine** für Benutzer zusammen.



06

Certifications

China  zone



07

Company culture

China  zone

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



